



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โทร. ๐-๔๔๐๕-๖๐๐๘

ที่ ชย ๗๒๒๐๑/๒๑

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในพื้นที่ตำบลชีบน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ด้วย งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน มีความประสงค์ดำเนินการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในพื้นที่ตำบลชีบน เพื่อเป็นฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสีย

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลชีบน ในวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยมีเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------|------------|
| ๑. นายสมปอง แวตตะคุ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ | หัวหน้าชุด |
| ๒. นางสาวสุทธิดา หาญรบ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | |
| ๓. นางสาวสุภาพร งามคม | ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข | |
| ๔. นางสาวบุญญาพัฒน์ ขาลเขว้า | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ | |

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวบุญญาพัฒน์ ขาลเขว้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต

พันจ่าเอก

(นิรุจน์ เกลียวชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ความเห็นของปลัด อบต

จ่าเอก

(ชัยชุมพล ทองแถม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

(นายเมธา คุ่มหมู่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

แผนการออกปฏิบัติงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน

วัน/เดือน/ปี	หมู่บ้าน/ชุมชน	หมู่ที่	หมายเหตุ
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านหนองอ้อ	๑	
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านหนองอ้อ	๑๒	
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านวังกำแพง	๒	
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านหนองกระทุ่ม	๓	
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านหนองกระทุ่ม	๑๑	
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านหินลาด	๔	
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านสงแคน	๖	
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านกุดตะเคียน	๗	
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านโนนนางวาง	๘	
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านใหม่หนองแดง	๙	
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านยางนาดี	๕	
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	บ้านยางนาดี	๑๐	

ลงชื่อ สมปอง ผู้ออกแผน

(นายสมปอง แวตะคุ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน โทร. ๐-๔๔๐๕-๖๐๐๘

ที่ ชย ๗๒๒๐๑/๒๒

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในพื้นที่ตำบลชีบน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ตามที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ได้ออกสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียภายในพื้นที่ตำบลชีบน เพื่อเป็นฐานข้อมูลปัญหาน้ำเสีย นั้น

ในการนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน ได้ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียภายในพื้นที่ตำบลชีบนเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปัญญาพัฒน์ ขาลเขว้า)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด อบต

พันจ่าเอก

(นิรุจน์ เถลิวชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ความเห็นของปลัด อบต

จ่าเอก

(ชัยชุมพล ทองแย้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

(นายเมธา คุ่มหมู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในตำบลชึบ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ผลจากการสำรวจและร้องเรียน

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้าและที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	/	-	/	-	/	-	-	/	-	-	/	/
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ไม่พบน้ำเสีย

/ พบน้ำเสีย

๑. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร พบบริเวณหมู่ที่ ๑,๓,๕,๘,๑๑,๑๒

เนื่องจากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อฝนตกน้ำฝนจะชะล้างเอาไนโตรเจนไหลไปตามผิวดิน ลงสู่แม่น้ำลำห้วย ทำให้สาหร่ายเจริญเติบโตได้ดีเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำเกิดสีกลิ่นเมื่อสาหร่ายเหล่านี้ตายลง จะทำให้น้ำเน่าเหม็นเกิดฝ้าขาวลอยอยู่ตามผิวน้ำ

๒. การเลี้ยงปศุสัตว์ พบบริเวณ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๑

เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบท ชาวบ้านมีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็นจำนวนหลายครัวเรือน ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ ถูกใช้เป็นที่สำหรับต้อนและลงเล่นน้ำ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียและมีกลิ่น

๓. ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช พบบริเวณทุกหมู่บ้าน

เนื่องจากพื้นที่ทั้งตำบล ชาวบ้านประกอบอาชีพทำการเกษตรร้อยละ ๘๐ พฤติกรรมส่วนใหญ่ใช้สารเคมีฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช ทำให้น้ำฝนชะล้างนำสารเคมีไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมไปถึงแหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ทำให้เกิดสีและกลิ่น รวมทั้งฝ้าขาวลอยอยู่ตามผิวน้ำ

แบบสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้าและที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	/	-	/	-	/	-	-	/	-	-	/	/
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	/	/	/	-	-	-	-	/	/	/	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ไม่พบน้ำเสีย

พบน้ำเสีย

พันจ่าเอก



ผู้รับรองรายงาน

(นิรุจน์ เณลียวชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน